

DESCARGA DE GNR

EPI OBLIGATORIOS DURANTE LA DESCARGA



CASCO CON
PANTALLA
FACIAL



GUANTES DE
PROTECCIÓN



MONO DE
PROTECCIÓN
QUÍMICA



CALZADO DE
SEGURIDAD



PELIGRO GRAVE
PARA LA SALUD



INFLAMABLE



PELIGROSO PARA EL
MEDIO AMBIENTE



NOCIVO/
IRRITANTE

INSTRUCCIONES

1 ANTES DE LA DESCARGA



- Comprobar la naturaleza del producto.
- Verificar que el depósito tiene capacidad suficiente para recibir el volumen suministrado (40 m³).
- Conectar la toma de tierra al camión.

2 DURANTE LA DESCARGA

- El supervisor de la descarga debe estar presente en todo momento.
- Supervisar continuamente la operación de descarga.
(Si se detecta alguna anomalía, detener inmediatamente la operación e informar al responsable)

3 DESPUÉS DE LA DESCARGA

- Desconecte la toma de tierra del camión.
- Verificar la limpieza de la zona antes de marcharse. No abandonar el lugar sin la autorización del SSR.



EN CASO DE INCENDIO O DERRAME ACCIDENTAL



Llamar a la sala de control al **05.57.35.16.90**



Quitarse la ropa contaminada.



Enjuagar abundantemente la zona afectada con agua.



Informar al personal del centro y acudir a un médico.



EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Si la cantidad derramada es pequeña, diluir con abundante agua.



PROHIBIDO
FUMAR O VAPEAR



MÁS INFORMACIÓN
MOP, FDS, FSU...
¡Escanéame!

