DESCARGA DE GNR

EPI OBLIGATORIOS DURANTE LA DESCARGA

CASCO CON PANTALLA FACIAL

GUANTES DE PROTECCIÓN

MONO DE PROTECCIÓN QUÍMICA

CALZADO DE SEGURIDAD

PELIGRO GRAVE PARA LA SALUD

INFLAMABLE

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

NOCIVO/ IRRITANTE

INSTRUCCIONES

1 ANTES DE LA DESCARGA

- **Comprobar la naturaleza del producto.**
- **Verificar que el depósito tiene capacidad suficiente para recibir el volumen suministrado (< 1000 L).**
- Cerrar la válvula de retención con la llave correspondiente.

2 DURANTE LA DESCARGA

- **El supervisor de la descarga debe estar presente en todo momento.**
- Supervisar continuamente la operación de descarga.
  (Si se detecta alguna anomalía, detener inmediatamente la operación e informar al responsable)

3 DESPUÉS DE LA DESCARGA

- Volver a abrir la válvula de retención.
- Verificar la limpieza de la zona antes de marcharse. No abandonar el lugar sin la autorización del SSR.

EN CASO DE INCENDIO O DERRAME ACCIDENTAL

- Llamar a la sala de control al **05.56.38.55.10**
- Quitarse la ropa contaminada.
- Enjuagar abundantemente la zona afectada con agua.
- Informar al personal del centro y acudir a un médico.

EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Si la cantidad derramada es pequeña, diluir con abundante agua.

PROHIBIDO FUMAR O VAPEAR

MÁS INFORMACIÓN MOP, FDS, FSU...
¡Escanéame!